

BEAST OF THE EAST 3 2016 - Frein avant

**INCORRECT**

Adaptateur/Vis longues

**CORRECT**

Pas d'adaptateur/Vis courtes

Information

Un certain nombre de vélos Beast of The East 3 2016 ont été assemblés avec un adaptateur de frein incorrect. Seulement le modèle "3" est affecté, pas les modèles "1" ni "2"

Vélos concernés :

Les vélos Beast of the East 3 2016 de références suivantes sont concernés par ce bulletin:

C27306M7001	C27306M7003
C27306M7002	C27306M7004

Les vélos affectés ont été produits avant le 1er novembre 2015. Les vélos produits après le 1er novembre 2015 ne sont pas concernés par ce bulletin.

Actions à effectuer:

Retirer l'adaptateur de frein avant incorrect ainsi que les vis longues.

Réinstaller le frein sur la fourche sans adaptateur. Utiliser les vis courtes de 19mm inclus dans la boîte de pièces détachées (Shimano #Y8DS98010). Visser les vis jusqu'à un couple de **6-8 Nm**.

Les vis longues ainsi que l'adaptateur de frein incorrect peuvent être jetés. Ces pièces ne sont plus utiles sur les modèles concernés.

CES MESURES DOIVENT ETRE PRISES AVANT QUE LE VELO NE SOIT UTILISE OU VENDU.**AVERTISSEMENT**

Les informations contenues dans ce document sont destinées à être utilisées uniquement par les mécaniciens professionnels des revendeurs Cannondale agréés. Des outils et des compétences spéciales sont nécessaires. Les utilisateurs/propriétaires de vélos ne doivent pas effectuer eux-mêmes les opérations indiquées. En cas d'inobservation de cette consigne, des blessures graves et des dommages importants pourraient se produire.

Pour toute question au sujet de ce bulletin, n'hésitez pas à appeler votre Service Client aux numéros suivants:

Pays	Telephone
Luxembourg	027860715
Belgique	025885776
France	0482810011
Suisse	0615880767