

2016 BEAST OF THE EAST 3- VORDERRADBREMSE



FALSCH

Adapter / Lange Schrauben



KORREKT

Keine Adapter / kurzen Bolzen

Information

Einige der 2016er Beast of the East 3 Modelle wurden mit einem falschen Bremsadapter ausgeliefert. Es ist ausschließlich das Beast of the East Modell 3 betroffen und nicht Beast of the East Modell "1" und "2".

Betroffene Räder:

Folgende Artikelnummern sind betroffen.

C27306M7001	C27306M7003
C27306M7002	C27306M7004

Die betroffenen Räder wurden vor 1. November 2015 produziert. Räder, die nach 1. November produziert wurden, sind nicht betroffen.

Maßnahmen:

Entfernen Sie den falschen Adapter und die zu langen Befestigungsschrauben.

Montieren Sie den Bremssattel ohne Bremsadapter wieder an die Gabel. Für die Montage des Bremssattels verwenden Sie die 19mm Befestigungsschrauben mit der Shimano-Artikelnummer (#Y8DS98010). Verwenden Sie für die zum Festziehen der Bremsbolzen einen Drehmomentschlüssel und ein Anzugsdrehmoment zwischen **6-8Nm**

Die entfernten langen Befestigungsschrauben und der Bremsadapter werden für das oben beschriebene Modell nicht mehr benötigt.

WICHTIG: DIESE ÄNDERUNGEN MÜSSEN BEVOR INBETRIEBNAHME DES RADES DURCHFÜHRT WERDEN.

⚠️ WARNUNG

Diese Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Mechaniker bei Cannondale-Vertragshändlern. Es werden spezielle Werkzeuge und Fähigkeiten benötigt. Fahrradbesitzer dürfen die beschriebenen Arbeiten nicht durchführen. Gravierende Verletzungen oder Beschädigungen könnten die Folge sein.

Falls Fragen auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Customer Service unter den folgenden Nummern:

Switzerland: 0615880767
Germany : 07614888022
Austria: 012675922